



Rijksdienst Caribisch Nederland
Sociale Zaken en Werkgelegenheid



Trabajar seguro en la construcción

En la Ley de seguridad laboral BES ('Arbeidsveiligheidswet BES') y las demás regulaciones imponen obligaciones al empleador y a los trabajadores. Estas obligaciones tienen por objetivo aumentar la seguridad en sitios de construcción y evitar accidentes y lesiones físicas. Este folleto no menciona todas las obligaciones, pero sí las principales.

1 Cuidarse el uno al otro

Trabajar con seguridad, primeramente se trata de cuidarse el uno al otro. Esto significa que hay que reflejar de antemano en cómo trabajar con seguridad. Primero hay que deliberar juntos sobre el trabajo, informar(se), y luego empezar con el trabajo. Esto no es sólo algo para la directiva de la empresa. El trabajador en el andamio también debe comprobar continuamente si él y su colega pueden trabajar de manera segura antes de iniciar el trabajo.



2 Publicar y supervisar regulaciones

La directiva informa a los trabajadores sobre las instrucciones generales y se asegura de que se cumplan con estos requisitos. Esto implica que los trabajadores reciben información sobre los riesgos e instrucciones sobre las medidas que deben tomarse. Además, la directiva debe garantizar que el trabajo se realice de manera segura tal como se ha prescrito.



Trabajadores de la construcción tienen al menos conocimiento de:

- (1) la forma en que se debe proteger el sitio de construcción contra riesgo de caída;
- (2) por qué, cuándo y qué equipo de protección personal se debe usar;
- (3) cuáles medidas deben tomarse para garantizar la higiene en el sitio de construcción.

3 Necesidad de buenos andamios

Cada lugar de trabajo superior a 2,5 metros de altura debe estar asegurado contra caídas desde la altura. El andamio debe consistir de una barandilla superior a 90 centímetros de altura, una barra intermedia y un tablero lateral.



4 Anclaje del andamio

Los andamios deben estar suficientemente anclados al edificio. Se colocan los andamios a distancia apropiada de la construcción. Esto implica que la distancia entre el edificio y los andamios no supera 35 centímetros.





5 Colocación segura de pasamanos, vallas y andamios

Hay que inspeccionar los andamios por lo menos una vez a la semana y cada vez después del mal tiempo. Además, antes de usarlos, los andamios deben ser inspeccionados por una persona autorizada.



6 Supervisión periódica de los andamios

Hay que inspeccionar los andamios por lo menos una vez a la semana y cada vez después del mal tiempo. Además, antes de usarlos, los andamios deben ser inspeccionados por una persona autorizada.



7 Cubrir aberturas

Las aberturas del piso deben ser cubiertas. Donde sea necesario, las escaleras deben estar provistas de pasamanos y otras protecciones.



8 Suministro y supervisión del uso de elementos de protección

Se les ofrece medios de protección adecuados a los trabajadores. En el sitio de construcción se trata de protección auditiva, botas de seguridad con entresuela de acero y un casco de construcción. Cuando se trata de sustancias que afectan las manos y los pulmones se les ofrece guantes y protección respiratoria.



9 Brindar asistencia en caso de accidentes

Donde se trabaja, se requiere medios efectivos de primeros auxilios de emergencia. En el sitio de construcción debe haber por lo menos un tambor de vendaje de primeros auxilios.



10 Promover la higiene

Los desperdicios deben ser removidos lo más pronto posible y de modo eficaz. Se debe prestar atención extra a los desperdicios en los que los mosquitos pueden desarrollarse, como agua estancada, porque propagan el virus del dengue y chikungunya. Cada sitio de construcción debe tener suficientes baños y urinarios. Hasta un máximo de 10 trabajadores pueden hacer uso de 1 baño el cual puedan usar como urinario.



11 Sobrecarga física

En los sitios de construcción, la sobrecarga física es, por mucho, la causa más importante de discapacidad.

Se puede limitar la sobrecarga física tomando las siguientes medidas:

- (1) Evite o limite levantar pesos que excedan los 25 kgs;
- (2) Evite o limite agacharse profundamente;
- (3) Evite o limite el alto alcance.



12 Demás riesgos

Aparte de los riesgos descritos en este folleto, también es importante dedicar atención a otros peligros, como sustancias peligrosas y a los horarios de trabajo y de descanso. A largo plazo el polvo de cuarzo y el de madera pueden provocar problemas de salud graves. Y a largo plazo tampoco se puede trabajar demasiadas horas seguidas con muy poco descanso. Además, la probabilidad de un accidente debido a fatiga y problemas de concentración aumenta. Comuníquese siempre con la Inspección laboral si está tratando con asbesto.

13 Ejecución

La Inspección Laboral verifica el cumplimiento con diferentes leyes de protección laboral. Se trata de leyes como: (1) la Ley de seguridad laboral BES, (2) Ley laboral 2000 BES, (3) Ley del sueldo mínimo y (4) Ley labor extranjeros. En caso de incumplimiento de las reglas, el inspector tiene amplios poderes para tomar medidas de ejecución. El inspector puede dar una advertencia oficial, dar orden de paralización de las obras o dar una indicación. Si esto no conduce al cumplimiento de las reglas, el inspector puede redactar un informe oficial / proceso verbal.

Contacto con la Inspección laboral
Numero de teléfono: +599 - 715 8888
Página web: www.arbeidsinspectiecn.com
Correo electrónico:
arbeidsinspectie@rijksdienstcn.com

